



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Крым и городу Севастополю

По поручению Владимира Терентьева на месте обрушения здания в центре Симферополя работает следственная группа



По поручению руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Владимира Терентьева организована процессуальная проверка по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ).

Сегодня ранним утром на улице Пушкина города Симферополя произошло обрушение здания, где производилась реконструкция. По поручению Владимира Терентьева на место выехала следственная группа во главе с исполняющим обязанности заместителя руководителя Главного следственного управления Василием Цаплиным.

Предварительно, при ведении работ была повреждена несущая стена здания. Пострадавших при обрушении нет.



Официальный сайт


Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Крым и городу Севастополю

В настоящее время в рамках организованной проверки устанавливаются сведения о заказчике и исполнителе работ, выполненных объемах реконструкции, причинённом ущербе.

Квартал с целью безопасности граждан оцеплен сотрудниками МВД и МЧС.

Ход проверки находится на контроле руководителя Главного следственного управления.

Изображения



10 Августа 2021

Адрес страницы: <https://crim.sledcom.ru/news/item/1599569>